



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499) 394-37-76 гор. Москва; (812) 748-24-57 Санкт-Петербург; (800) 500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; Сайт: dsprus.ru.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №8-373.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191»
ЗДАНИЕ №5.**

125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корпус 1.

г. Москва 2022г.

Содержание:

№	Наименование:
1	Условные обозначения.
2	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ).
3.	Акт обследования объекта социальной инфраструктуры.
4.	Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.
5.	Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.
6.	Заключение.
7.	Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Условные обозначения.

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» – маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды на кресло колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - умственно отсталые.
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон (Отдельно стоящее здание/ Часть здания);
- «ОСИ» – объект социальной инфраструктуры.

СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

_____ / Д. Илиади /

« ____ » _____ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ГБОУ г. Москвы

«Школа №1191»

_____ / Н. В. Гладун /

« ____ » _____ 2022г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191» ЗДАНИЕ №5,**

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.

Полное наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191». ЗДАНИЕ №5,

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корпус 1.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Образование среднее общее. Код ОКВЭД (Основной 85.14).

Сведения об объекте:

- Отдельно стоящее здание/ Часть здания «3» этаж (а; ей), « ____ » кв.м.
- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- Год постройки здания – « ____ » год. Год последнего капитального ремонта – не производился.
- Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет).

Сведения об организации, расположенной на объекте:

Название организации, которая предоставляет услугу населению: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191». ЗДАНИЕ №5,

Адрес места нахождения организации: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корпус 1.

Юридический адрес организации: 125310, город Москва, Митинская улица, дом 48, корпус 2.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Форма собственности (государственная, негосударственная) – Государственная.

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

Расстояние до объекта от остановки транспорта: до «1000» м.

Время движения (пешком): (10-15 минут).

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

Перекрестки:

- нерегулируемые - есть.

- регулируемые – есть.

- со звуковой сигнализацией, таймером - нет.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная.

Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/ Не адаптировано	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У); ДУ (С) Прилегающая территория является собственностью обследуемого объекта. Предусмотреть возможность ремонта дорожного полотна, с обустройством тактильно-информационного мощения.
2	Вход (входы) в здание	Частично адаптировано.	ДЧ – И (О, Г, У); ДУ (К, С).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Частично адаптировано.	ДЧ – И (О, Г, У); ДУ (К, С).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Частично адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У); ДУ (С).
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптировано.	ВНД (К, С, О, Г, У).
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не адаптировано.	ДЧ – И (О, Г, У); ДУ (К, С).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Частично адаптировано.	ДЧ – И (О, Г, У); ДУ (К, С). Направить запрос в местные органы самоуправления с просьбой адаптации и обустройства дорожного полотна на пути следования согласно потребностям людей с ограниченными возможностями и требованиями СП 59.13330.2020

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
1	С момента ввода объекта в эксплуатацию	Нет
2	Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта	Нет
3	Формат предоставления услуги	На объекте
4	Количество паспортизированных зданий	1
	Доля работников органа или организации, предо-	

5	ставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/ процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	10 %
6	Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества организации, предоставляющих данные населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	10 %
7	Иные (указать)	Нет

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта		
1	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	Наличие	Примечание
1.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Отсутствуют. С целью предотвращения антитеррористической угрозы, обустройство парковочных мест или зон остановки, на территории обследуемого объекта, невозможно.
1.2	Сменные кресла-коляски	Нет	Отсутствуют
1.3	Адаптированные лифты	Нет	Отсутствуют
1.4	Поручни	Нет	Отсутствуют
1.5	Пандусы	Нет	Отсутствуют
1.6	Подъёмные платформы	Нет	Отсутствуют
1.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствуют
1.8	Доступные входные группы	Да	Частично соответствует
1.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет	Отсутствуют
1.10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да	Соответствует
1.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Нет	Отсутствует
1.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Нет	Отсутствуют

1.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Отсутствуют
1.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	Отсутствуют

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг имеющих недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрено
2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрено
3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
5	Иные (указать)	-	-

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Приобретение и установка: - На каждую входную группу (при входе на территорию и у главной входной двери), установить таблички с номером телефона для вызова специалиста. Размер 150х300 мм. Высоту установки принять 1,0 м. - На главную входную группу установить схему (мнемосхему) доступа для МГН.	2022г - 2022г.

	- На главную входную группу установить табличку с наименованием учреждения, дублированная шрифтом Брайля. - Предусмотреть разработку проекта адаптации детского дошкольного учреждения.	
--	--	--

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ:

Доступность частично-избирательно для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения, кроме людей с полной потерей зрения.

Для принятия решения требуется, **не требуется** – согласование.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата, наименование сайта, портала: нет.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О; Г; У); ДУ (К, С).

***Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.**

№	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нём услуг (ФИО)	Подпись
1	Представитель Заказчика _____	
2	Руководитель ООО «ДС» Илиади Д	
3	Инженер ПТО ООО «ДС» Анисимова Е. В	

СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

_____ / Д. Илиади /

« ____ » _____ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ГБОУ г. Москвы

«Школа №1191»

_____ / Н. В. Гладун /

« ____ » _____ 2022г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСИ к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191» ЗДАНИЕ №5.

1.2. Адрес объекта: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корпус 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

-Отдельно стоящее здание/ Часть здания «3» этаж (а; ей), « ____ » кв.м.

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет).

1.4. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам,) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191». ЗДАНИЕ №5.

1.5. Адрес объекта: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корпус 1.

1.6. Юридический адрес организации: 125310, город Москва, Митинская улица, дом 48, корпус 2.

1.7. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) – Государственная.

1.9. Территориальная принадлежность: - Муниципальная.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: Образование среднее общее. Код ОКВЭД (Основной 85.14).

2.2. Виды оказываемых услуг: Согласно ОКВЭД.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): Дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) – Доступен частично избирательно (К, О, Г, У); Доступен условно (С).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: Проходимость более «100» человек.

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта – до «1000» м;

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствие).

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) - отсутствует.

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет).

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет).

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	Б; ДУ; ВНД
в том числе инвалиды		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

ВЫВОДЫ К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В результате обследования установлено:

- ☐ На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория удовлетворяет требованиям доступности, обследуемая территория является собственностью учреждения. Требуется реконструкция дорожного полотна. Обустройство тактильного информационного мощения
- ☐ На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Доступ для МГН категории «К», организован с помощью лестничного ступенькохода, имеющегося в собственности ГБОУ г. Москвы «Школа №1191». Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения и передвигающихся на кресла-колясках отсутствует.
- ☐ Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Доступ на верхние этажи здания, организован с помощью лестничного ступенькохода, находящегося в собственности ГБОУ г. Москвы «Школа №1191».
- ☐ Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – не доступны для всех групп МГН. Требуется реконструкция и перепланировка санитарно-гигиенических комнат.
- ☐ Специализированная зона оказание услуг – кабинеты и классы соответствуют по размерам и габаритам площади (участка) оказания услуг. Отсутствуют технические средства ориентирования и информирования.
- ☐ Эвакуационные выходы - не предусмотрена доступность для всех групп МГН. При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Тех. эксперт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191». ЗДАНИЕ №5,
Фактический адрес	125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корпус 1.
Телефон/ E-mail	+7 (495) 794-25-34. 1191@edu.mos.ru
Ведомственная принадлежность	Муниципальная
Вид деятельности	Образование среднее общее. Код ОКВЭД (Основной 85.14).
Форма собственности объекта	Государственная
Объем предоставляемых услуг	Проходимость более «100» человек.
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание «3» этажа (ей)
Количество и назначение входов	Количество основных входных групп 1.
Год постройки	« » год
Год последней реконструкции	не производился

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки общественного транспорта, м	до «1000» м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы Троллейбус
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	-
Наземные тактильные указатели перед переходами	да	Регулируемые переходы	да
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	да
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	-	Нерегулируемые переходы	-
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	-	Внеуличные переходы с пандусом	-
Перепады высоты на пути движения	-	Внеуличные переходы с подъемником	-
Лестницы на пути движения	-	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	-
Поручни на имеющихся лестницах	-	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	-
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	да
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	-	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	-
Поручни на имеющихся пандусах	-		-

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	нет	-	Соответствует	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	есть	На территории предусмотрена навигация	Удовлетворяет	Имеется	Отсутствие не допустимо	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	Менее 50 м	Путь следования от парковки автомашин для МГН до доступных входных групп не превышает 50м.	Соответствует	50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машиномест для инвалидов	5%	Количество машиномест для автомобилей людей с ограниченными возможностями - 2.	Соответствует	5% и более	Отсутствие не допустимо	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5	Предусмотрено	Соответствует	3,5м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м)	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5,0	Предусмотрено	Соответствует	5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	Более 2,0	-	Соответствует	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	нет	-	Не соответствует	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль	да	Предусмотрено	Соответствует	Имеется	Допустимо отсутствие	С

тротуара						
- *места отдыха	нет	Не предусмотрено	Предусмотреть по желанию собственника	Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	-	-	-	-	-	
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	-	-	-	Как минимум, с одной стороны, на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-	-	-	За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-	-	-	Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-	-	-	0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.	-	-	-	8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	-	-	-	Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поруч-	-	-	-	0,7 – 0,9 м		К

чень)						
-*на высоте (верхний поручень)	-	-	-	0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. ☐ При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. ☐ При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. ☐ Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	-	-	-	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	-	-	-	1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,5 м	Предусмотрены	Соответствует	Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,5 м	Предусмотрены	Соответствует	Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет	Установка по желанию собственника, до 0.45 м установка поручней является не обязательной.	-	Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	да	-	да	Наличие		К, О

*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Нет	Отсутствует информационная вывеска, дублированная шрифтом Брайля	Не соответствует	Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	Нет	Требуется	Не соответствует	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	есть	Предусмотрена	соответствует	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	нет	Установка по желанию собственника, до 0.45 м установка поручней является не обязательной.	-	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	-	-	-	0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	-	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	-	-	-	Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	-	-	-	8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте,	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К

между поруч- нями)						
Высота подь- ема одного марша (макси- мальная)	-	-	-	0,8 м и менее	Не ограни- чена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьше)	-	-	-			
при въезде на пандус, длина	-	-	-	1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
при въезде на пандус, ширина	-	-	-	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
промежуточная прямая, длина	-	-	-	1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
промежуточная прямая, ширина	-	-	-	0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
промежуточная с поворотом направления движения, дли- на	-	-	-	1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизон- тальная)	К
промежуточная с поворотом направления движения, ши- рина	-	-	-	1,2м и более	При поворо- те на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	-	-	-	наличие	Отсутствие, несоответ- ствие	
на высоте (нижний пору- чень)	-	-	-	0,7-0,9 м		К
*на высоте (верхний пору- чень)	-	-	-	0,8-1,0 м		О
*горизонтальны е завершения поручней	-	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие	К
*нетравмирую щие окончания	-	-	-	Имеются		К, О
*Несколько покрытие (при намока- нии)	-	-	-	Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии	-	-	Не требу- ются	Наличие при необ- ходимо-	Мобильный подъемник	К

пандуса на входе, если вход не с уровня земли)				сти	при необходимости	
*Звуковой маяк у входа	-	-	Не требуются	Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	да	-	-			
Глубина	1,5 м	-	-	1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	2,0 м	-	-	2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочное	есть	Предусмотрено	Соответствует			
Двери автоматические, справочное	-	-	соответствует			
- ширина дверного проема в свету	0,9 м	Предусмотрено	Соответствует	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,025 м	-	Удовлетворяет требованиям	0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 2-го этажа (Предусмотрен лифт для посетителей МГН)						
Маркировка ступеней	нет	Требуется предусмотреть контрастную маркировку шириной не менее 0,08 м.	-	Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	Нет	Поручни предусмотрены, с одной стороны, не является замечанием.	-	Имеются как минимум, с одной стороны,	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	-	-	Соответствуют	0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
-* горизонталь-	0	Отсутствует,	Соответ-	Имеются	Допустимо	О, С

ные завершения поручня		необходимо предусмотреть на первом и последнем пролете.	ствуют		отсутствие, несоответствие	
*не травмирующие окончания	Нет	Отсутствует, необходимо предусмотреть на первом и последнем пролете.	Не соответствуют	Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 2-го этажа						
Ширина марша	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	-	-	-	8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	-	-	-	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	-	-	-	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	-	-	-	0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	-	-	-	0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	-	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	-	-	-	-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов (лифт)						
- стационарный	-	-	-	наличие	-	К
- мобильный	есть	Предусмотрен мобильный лестничный ступенькоход на все учреждения ГБОУ г. Москвы «Школа №1191»	-	-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом ме-	1,2 м.		соответствуют	1,2 м и более, допусти-	Не менее 0,9м, допустимы суже-	К

бели и оборудования)				мы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	ния до 0,8 м	
Разворотные площадки, глубина	Более 1,2 м.		соответствуют	1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	Более 1,2 м.		соответствуют	1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Нет	Необходимо предусмотреть	Не соответствует	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Нет	Необходимо предусмотреть	Не соответствует	Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	Нет	Необходимо предусмотреть	Не соответствует	Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Нет	Необходимо предусмотреть	Не соответствует	Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Нет	Необходимо предусмотреть	Не соответствует	Имеются		Г
*Тактильная мнемосхема	Нет	Необходимо предусмотреть	Не соответствует	Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	Имеются		соответствуют	Имеются	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	Имеются		соответствуют	Имеются	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	Отсутствует	Навесное оборудование отсутствует	-	Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней	Нет	Необходимо предусмотреть	Не соответствует	Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лест-	-	-	-	Есть как минимум	Отсутствуют, не соот-	О

нице				с одной стороны	ветствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	
*горизонтальны е завершения поручней	-	-	-	имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	-	-	-	8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки вни- зу, вверху (дли- на)	-	-	-	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки вни- зу, вверху (ши- рина)	-	-	-	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний пору- чень)	-	-	-	0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоот- ветствие	К
- *на высоте (верхний пору- чень)	-	-	-	0,85 – 1,0 м		О
Лестница меж-этажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	Нет	Необходимо предусмотреть	Не соот- ветствует	Есть на проступи	Отсутствие или несоот- ветствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	0,92	-	Соответ- ствуют	Как ми- нимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответ- ствие	О, С О, С
*горизонтальны е завершения	0	Отсутствует, необходимо предусмотреть на первом и послед- нем пролете.	Соответ- ствуют	Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
*нетравмирую щие окончания	Нет	Отсутствует, необходимо предусмотреть на первом и послед- нем пролете.	Не соот- ветствуют	Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне так-	Нет	Необходимо предусмотреть	Не соот- ветствует	Имеется	Допустимо отсутствие	С

тильные						
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	-	-	-	2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	-	-	-	1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	-	-	-	2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	-	-	-	Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	Да	Существующий туалет предназначенный для посетителей не адаптирован для МГН	Не соответствует	Имеется	-	Г
Ссанузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Нет	Требуется адаптация	-	Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Нет	Необходимо предусмотреть	Не соответствует	Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Нет	Необходимо предусмотреть	Не соответствует	Имеется		С
Ширина дверного проема	Не менее 0,8	-	Соответствует	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	1,2	-	Соответствует	1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	0,8		Соответствует	0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,85	-	Соответствует	0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	нет	Требуется установка	Не соответствует	Наличие	Допустимо отсутствие	О

Кабины для инвалидов:						
- количество кабин			-	справочно		
- *знак доступности кабины	Нет	Необходимо предусмотреть	Не соответствует	Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	0,8	Предусмотрено	Соответствует	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	Менее 1,8	Требуется реконструкция	Не соответствует	1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	Менее 1,65	Требуется реконструкция	Не соответствует	1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	Нет	Необходимо предусмотреть	Не соответствует	Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Нет	Необходимо предусмотреть	Не соответствует	Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,8	Предусмотрено	Соответствует	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	Нет	Необходимо предусмотреть	Не соответствует	Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ К АНКЕТЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности людям с ограниченными возможностями были выполнены минимально необходимые мероприятия:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория удовлетворяет требованиям доступности, обследуемая территория является собственностью учреждения. Требуется реконструкция дорожного полотна. Обустройство тактильного информационного мощения
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Доступ для МГН категории «К», организован с помощью лестничного ступенькохода, имеющегося в собственности ГБОУ г. Москвы «Школа №1191». Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения и передвигающихся на кресла-колясках отсутствует.
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Доступ на верхние этажи здания, организован с помощью лестничного ступенькохода, находящегося в собственности ГБОУ г. Москвы «Школа №1191».
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – не доступны для всех групп МГН. Требуется реконструкция и перепланировка санитарно-гигиенических комнат.
- Специализированная зона оказания услуг – кабинеты и классы соответствуют по размерам и габаритам площади (участка) оказания услуг. Отсутствуют технические средства ориентирования и информирования.

□ Эвакуационные выходы - не предусмотрена доступность для всех групп МГН. При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Тех. эксперт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д

СОСТАВИЛ
Технический эксперт № уд. 7827 00038675
_____/ Д. Илиади /
« ____ » _____ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора ГБОУ г. Москвы
«Школа №1191»
_____/ Н. В. Гладун /
« ____ » _____ 2022г.

Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

На объекте социальной инфраструктуры: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191» ЗДАНИЕ №5. Расположенном по адресу: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корпус 1.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191». ЗДАНИЕ №5, , расположенного по адресу: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корпус 1 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или несколькими категориям инвалидов обозначается символом +)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)
		к о с г у		
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения			
1.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.			
1.1.1	Прилегающая территория, не являющаяся собственностью обследуемого объекта, не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется предусмотреть занижение бордюрного камня, с предусмотрением безопасного съезда для МГН на кресла-колясках. Предусмотреть обустройство наземного тактильно информаци-	+ + + + +	2022 – 2023 г.	СП59.13330.2020

	онного мощения для МГН. Рекомендовано написать письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности							
2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению							
2.1	Прилегающая территория является собственностью обследуемого учреждения. Предусмотреть сопровождение на все время препровождения МГН. При капитальном ремонте, предусмотреть обустройство тактильного мощения.	+	+	+	+	+	При капитальном ремонте или реконструкции. До момента производства работ, при необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.	СП59.13330.2020
3	Зона: входной узел							
3.1	Все существующие общедоступные группы для посетителей в том числе для МГН. - Предусмотреть установку опорных поручней по желанию собственника. - Предусмотреть установку тактильно информационных табличек с наименованием объекта. - На входную группу 9(при входе на территорию и на главную входную группу) установить табличку с номером телефона для вызова помощи. Размер 150х300 мм. Высоту установки принять 1,0 м. - При необходимости предусмотреть сопровождение.	+	+	+	+	+	2022 – 2023 г.	СП59.13330.2020

4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы							
4.1	Обустройство тактильных указателей на всем пути следования, внутри здания.	+	+	+	+	+	При капитальном ремонте или реконструкции. До момента производства работ, при необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.	СП59.13330.2020
5	Зона: целевого назначения							
5.1	Предусмотреть адаптацию мест общего пользования для людей с ограниченными возможностями. Предусмотреть места на первых партах.	+	+	+	+	+	-	СП59.13330.2020
6	Санитарно-гигиенические помещения							
6.1	Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию Санитарно-гигиенических помещений с обустройством самостоятельного и безопасного доступа для лиц с ограниченными возможностями. До момента производства работ, рекомендовано, существующие санитарно-гигиенические помещения в местах общего пользования адаптировать с помощью: - Табличка с указанием «Туалет для МГН». - Тактильно-информационная мнемосхема сан. технических приборов. - Установка опорных поручней раковины и унитаза. - Установка крючка для костылей.	+	+	+	+	+	2022 – 2023 г.	СП59.13330.2020
7	Информационное обеспечение на ОСИ							
7.1	Дополнительно рекомендовано: - Установить тактильно-информационную мнемосхему на каждую входную группу. Размер мнемосхемы применить 600х230 мм. Высоту установки выполнить согласно п. 8.1.6 СП 59.13330.2020. - Приобрести индукционную петлю. - Приобрести портативный увеличитель.	+	+	+	+	+	2022–2025 г.	СП59.13330.2020 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003

7.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.	+	+	+	+	+	2022–2025 г.	СП59.13330.2020 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
8	Все зоны и участки							
8.1	Руководству учреждения рекомендовано организовать сопровождение МГН на все время препровождения людей с ограниченными возможностями.	+	+	+	+	+	-	-

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у-инвалиды с нарушением интеллекта.

* «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

_____/ Д. Илиади /

« ____ » _____ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ГБОУ г. Москвы

«Школа №1191»

_____/ Н. В. Гладун /

« ____ » _____ 2022г.

Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финансирования (руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1.	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191» ЗДАНИЕ №5,	Доработать/уточнить приказы и должностные инструкции, а также журналы проверки оборудования.	-	2022 г.
2.		Установить табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение	25 500	2022 г.
3.		Установить тактильно информационную вывеску с наименованием и режимом работы учреждения, дублируемую шрифтом Брайля.	47 900	2022 г.
4.		Установить тактильную мнемосхему, дублированную шрифтом Брайля, с планом перемещения в здании	96 000	2022 г.



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499) 394-37-76 гор. Москва; (812) 748-24-57 Санкт-Петербург; (800) 500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; Сайт: dsprus.ru.

**Заключение по результатам обследования на предмет
доступности объекта социальной инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных групп населения**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191».
ЗДАНИЕ №5,**

Объект: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191» ЗДАНИЕ №5,

Адрес: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корпус 1.

Дата обследования: 08.10.2022г.

Заключение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У» № уд. 7827 00038675
от 21.04.2016г. - Илиади Д.Д.

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Произведено визуально-техническое обследование объекта социальной инфраструктуры, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191». ЗДАНИЕ №5,., расположенного по адресу: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корпус 1 на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) и других маломобильных групп населения.

Цель обследования:

- Определение соответствия обследуемого объекта требованиям нормативно-технической документации действующей на территории Российской Федерации, в частности требованием СП 59.13330.2020 и Федеральному закону Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Определение технической возможности обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) и других маломобильных групп населения, на территорию и в помещения 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корпус 1.

Исследование проводилось с использованием следующих методов:

- Метод наблюдения (визуальный осмотр объекта исследования с применением фотофиксации);
- Измерительный метод для снятия необходимых замеров;
- Метод анализа полученных данных;
- Метод сопоставления, сравнения данных осмотра с нормативными требованиями.

Методы исследования по классификации:

1. По характеру воздействия на объект: неразрушающий.

Неразрушающий метод — это метод, при котором не нарушается пригодность изделия, конструкции, здания и сооружения к применению и эксплуатации.

2. По месту проведения исследования: натурный.

Натурный метод — это исследования, выполняемые непосредственно на объекте строительно-технического обследования.

3. По применяемым средствам обследования: визуальный метод.

Визуальный метод – это визуальный осмотр, фотофиксация объекта строительно-технического обследования.

Согласно п.7, СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»: визуальное обследование проведено с целью предварительной оценки технического состояния строительных конструкций здания по внешним признакам и для определения необходимости проведения детального инструментального обследования. Основой визуального обследования является осмотр здания и отдельных его конструкций, а также внутренних инженерных коммуникаций с применением измерительных приборов и инструментов.

Используемые измерительные инструменты и приборы:

- Лазерный дальномер BOSCH PLR25 (3 603 F72 500);
- Рулетка измерительная PSH2K 2 класс точности, длина 5 м;
- Цифровой фотоаппарат марки «Canon PS3», для фотофиксации выявленных дефектов, отклонений и прочих недостатков.

Замеры геометрических характеристик произведены в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».

Заключение

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Досягаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы (реализованы частично) в минимальном необходимом и минимально достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию – Частично соответствуют требованиям доступности. Предусмотрены и выполнены все основные требования, для организация самостоятельного и безопасного доступа для МГН всех категорий, кроме людей с полной потерей зрения. Отсутствует тактильно-информационное мощение. В рамках альтернативного варианта обслуживания, согласно существующим законным требованиям, администрацией учреждение, рекомендовано организовать сопровождение людей с полной потерей зрения и при обращении или необходимости прочих МГН, на все время препровождения на территории объекта.

□ На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория удовлетворяет требованиям доступности, обследуемая территория является собственностью учреждения. Требуется реконструкция дорожного полотна. Обустройство тактильного информационного мощения

□ На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Доступ для МГН категории «К», организован с помощью лестничного ступенькохода, имеющегося в собственности ГБОУ г. Москвы «Школа №1191». Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения и передвигающихся на кресла-колясках отсутствует.

□ Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Доступ на верхние этажи здания, организован с помощью лестничного ступенькохода, находящегося в собственности ГБОУ г. Москвы «Школа №1191».

□ Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – не доступны для всех групп МГН. Требуется реконструкция и перепланировка санитарно-гигиенических комнат.

□ Специализированная зона оказание услуг – кабинеты и классы соответствуют по размерам и габаритам площади (участка) оказания услуг. Отсутствуют технические средства ориентирования и информирования.

□ Эвакуационные выходы - не предусмотрена доступность для всех групп МГН. При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.

Обследуемый объект условно удовлетворяет требованиям доступности и безбарьерности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, предусмотрена (доступность частичная для МГН категории «О»; «Г»; «У», условно доступен или доступен с значительными ограничениями для МГН категории «К» и «С»)

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
ООО «ДС»

М.П

_____ Д. Илиади

* «ТСР» - техническое средство реабилитации; «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Название организации, которая предоставляет услугу населению: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191».
Наименование объекта: ЗДАНИЕ №5.

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес объекта: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корпус 1.

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание/ Часть здания.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, частная).

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): Образование среднее общее. Код ОКВЭД (Основной 85.14).

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): Пройодимостъ более «100» человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): По месту предоставления услуги на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): для МГН категории «К»; «С»; «О»; «Г»; «У».

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель директора ГБОУ г. Москвы «Школа №1191» Н. В. Гладун, с одной стороны, и Председатель правления МООО «Подмосковье» ООИВА Б. Г. Конончук, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствие для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «Нет». С целью предотвращения антитеррористической угрозы, обустройство парковочных мест или зон остановки, на территории обследуемого объекта, невозможно.
2. Пандус стационарный наружный**: «Нет».
3. Пандус стационарный внутренний**: «Нет».
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: «Нет».
5. Наружная лестница входной зоны: «Да», не соответствует для К, О, У.
6. Внутренняя лестница входной зоны: «Да», не соответствует для К.
7. Поручни наружные входной зоны: «Нет» не требуется.
8. Поручни внутренние входной зоны: «Нет» не требуется.
9. Дверные проемы входной зоны****: «Да», соответствует для К, О, У, Г.
10. Подъемные платформы наружные: «Нет» не требуется.
11. Подъемные платформы внутренние: «Нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): «Нет».
13. Лифт пассажирский: «Нет».
14. Лифт грузовой: «Нет» не требуется.
15. Мобильные лестничные подъемники. «Да», предусмотрена возможность использования лестничного ступенькохода, находящегося в собственности.
16. Санитарно-гигиенические помещения: «Нет», не соответствует для К, О, У, Г.
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : «Нет».
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «Нет».
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: «Нет».
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «Нет».

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191». ЗДАНИЕ №5, , расположенного по адресу: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корпус 1 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично / условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа / распоряжения, дата
1	2	3	4
Основные меры			

1	Зона: территория, прилегающая к объекту, не принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
	О, К, С, Г, У	Частично избирательно удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации. Требуется предусмотреть занижение бордюрного камня, с пред усмотрением безопасного съезда для МГН на кресла-колясках Предусмотреть обустройство наземного тактильно информационного мощения для МГН	№ _____ От «__» _____ 20__ г.
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации. Установку опорных поручней. Монтаж тактильной плитки. Монтаж таблички с номером телефона вызова помощи. Монтаж таблички с наименованием учреждения, дублированную шрифтом Брайля.	№ _____ От «__» _____ 20__ г.
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение.	№ _____ От «__» _____ 20__ г.
4	Зона: места обслуживания инвалидов		
	О, К, С, Г, У	Частично избирательно удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации.	№ _____ От «__» _____ 20__ г.

5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется реконструкция и адаптация. Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию Санитарно-гигиенических помещений с обустройством самостоятельного и безопасного доступа для лиц с ограниченными возможностями. До момента производства работ, рекомендовано, существующие санитарно-гигиенические помещения в местах общего пользования адаптировать с помощью: - Табличка с указанием «Туалет для МГН». - Тактильно-информационная мнемосхема сан. технических приборов. - Установка опорных поручней раковины и унитаза. - Установка крючка для костылей	№ _____ От _____ «__» _____ 20__ г.
6	Информационное обеспечение на Объекте		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации. Приобрести Индукционную петлю для слабослышащих, а также портативный увеличитель.	№ _____ От _____ «__» _____ 20__ г.
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		
	О, К, С, Г, У	Условно избирательно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Рекомендовано написать письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности	№ _____ От _____ «__» _____ 20__ г.

8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов		
	О, К, С, Г, У	С целью предотвращения антитеррористической угрозы, обустройство парковочных мест или зон остановки, на территории обследуемого объекта, невозможно.	№ _____ От «___» _____ 20__ г.

Заместитель директора ГБОУ г. Москвы «Школа №1191» 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корпус 1. _____/ <u>Н. В. Гладун</u> / М.П	Московская областная общественная организация «Подмосковье» Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане 141503, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 7. _____/ <u>Б. Г. Конончук</u> / М.П
---	--

